



- www.arbeitsschutz-schulen-nds.de - Berufsbezogene Themen - Holztechnik - Gefährdungen und Maßnahmen - in Bankräumen - manuelle Oberflächenbehandlung

Gefährdungen und Maßnahmen bei manueller Oberflächenbehandlung

Gefährdungen bei der Oberflächenbearbeitung von Holz



© Lizenziert für MK- Niedersachsen

Die Oberflächenbearbeitung von Holz lässt sich grob in zwei Arbeitsschritte unterteilen. Zum Einen muss das Holz vorbereitet werden. Die Oberflächen sollen vor dem Lackieren oder Lasieren glatt und griffig werden. Hierbei werden häufig Maschinen, wie z. B. Dickenhobel und Flächenschleifgeräte eingesetzt. In der Restaurierung ist die Farb- bzw. Lackentfernung durch Schleifen oder Abbeizen ebenso ein Thema. Dabei entstehen Gefährdungen durch den Holzstaub, den Stäuben von Farbresten und den Laugen der Abbeizmittel oder die Gefahr von Schnittverletzungen und des Einzugs durch die schnelllaufenden Maschinen.

Bei der weiteren Oberflächenbearbeitung entstehen dann chemische Gefährdungen, die, je nach Lack, Lasur oder Beize, in ihrer Stärke sehr unterschiedlich ausfallen können.

Maßnahmen zur Vermeidung und Verringerung der Gefährdungen



© A. Timpe

Bearbeitung der Oberflächen mit Handmaschinen

Beim Schleifen mit Handmaschinen, wie einem Excenter,- Band oder Schwingschleifer, müssen die entstehenden Stäube direkt an der Maschine abgesaugt werden. Die entsprechenden Anschlüsse sind an jeder modernen Maschine gegeben. Falls Adapterteile im Übergang von Staubsauger/ Entstauber zur Maschine nötig sind, so sind diese im Fachhandel erhältlich.

Die [DGUV Information 209-044](#) gibt wichtige Informationen zur Auswahl der Entstauber, so z. B.: "Zur Absaugung ist ein ortsveränderlicher Entstauber bzw. Staubsauger der **Staubklasse M nach nach EN 60335-2-69** zu verwenden"

oder zur persönlichen Schutzausrüstung:

Bei Tätigkeiten an diesen Maschinen muss trotz Absaugung ein geeigneter Atemschutz (siehe Abschnitt 7) getragen werden, wenn die Arbeitsdauer in einer Schicht mindestens eine Stunde beträgt.



© A. Timpe

Bearbeiten der Oberflächen von Hand

Auch beim Schleifen von Hand ist darauf zu achten, dass die Staubbelastung so gering wie möglich ist. Auch hier gilt, dass eine direkte, maschinelle Absaugung, den effektivsten Schutz bietet. In vielen Werkstätten kommen daher absaugbare Arbeitstische zum Einsatz. Bei kürzeren Schleifarbeiten ist zumindest für eine gute Belüftung zu sorgen. Des Weiteren ist durch das regelmäßige Absaugen des Werkstücks und der Arbeitsflächen die Staubbelastung gering zu halten.

Bei den Arbeiten ist eine geeignete Staubmaske zu tragen. Nach der oben genannten [\[?\]GUV Information](#) sind zulässig:

- Halb-/Viertelmasken mit P2-Filter
- Partikelfiltrierende Halbmasken FFP2
- Filtergeräte mit Gebläse TM1P oder Geräte mit Gebläse und Helm oder Haube TH2P



© A. Timpe

Maßnahmen beim Lasieren, Lackieren und Beizen

Als erste Arbeitsschutzmaßnahme in der Oberflächengestaltung, ist die Auswahl der Lacke und Lasuren aufgrund ihrer Gefährdungen (Substitution) vorzunehmen. Im Allgemeinen lässt sich sagen, dass wasserbasierende Lacke oder Lasuren weniger Gefährdungen bei der Verarbeitung und bei den nachträglichen Ausdünstungen verursachen. Aber bei der Auswahl sollten auch immer die jeweiligen Sicherheitsdatenblätter eingesehen werden. Das Gleiche gilt für die Auswahl von Beizen.

Bei der Verarbeitung sind dann die empfohlenen Maßnahmen aus dem Sicherheitsdatenblatt einzuhalten.

Beim Streichen von Lasuren, Lacken und Beizen ist mindestens zu beachten:

- Für eine ausreichende Be- bzw. Entlüftung sorgen
- Tragen von entsprechender Arbeitskleidung
- Tragen von Schutzhandschuhen

Beim Spritzen ist zudem zu beachten:

- Die entstehenden Lackdämpfe sind abzusaugen
- Tragen einer Atemschutzmaske (entsprechend der vorherigen [\[?\]Gefährdungsbeurteilung](#))

Siehe auch

DGUV Information
209-044 "Holzstaub"

DGUV Information 209-084
"Industriestaubsauger und
Entstauber"

Artikel-Informationen

15.02.2021

Kurzlink

www.aug-nds.de/?id=925

E-Mail an Redaktion