Gefährdungen und Maßnahmen - Drucktechnik

Obwohl die Anzahl der gefährlichen Maschinenunfälle zurückgegangen ist, bestehen auch in modernen schulischen Druckwerkstätten weiterhin potenzielle Risiken. Diese Gefahren erstrecken sich auf verschiedene Arbeitsbereiche:

- vor dem Druck (Bildschirmarbeitsplätze)
- während des Druckvorgangs (Gefährdungen durch bewegliche Maschinenteile)
- nach dem Druck (Gefährdungen durch bewegliche Maschinenteile)

Darüber hinaus bestehen Gefährdungen durch den Einsatz von Chemikalien, durch beschädigte elektrische Leitungen und Anschlüsse oder durch unsachgemäßen Umgang mit Messern.

Trotz aller Fortschritte in der Sicherheitstechnik gilt es, diese Gefährdungspotenziale zu erkennen und geeignete Schutzmaßnahmen zu treffen.

> Für das Fachgebiet „Druck und Papierverarbeitung" bietet die **BG ETEM** umfangreiche Brancheninformationen an.

Externe Informationen

BG ETEM Brancheninformationen:
Druck und Papierverarbeitung

Siehe auch

Bildschirmarbeitsplätze

Artikel-Informationen
19.12.2023

Kurzlink
www.aug-nds.de/?id=620

E-Mail an Redaktion