



Startseite > Berufsbezogene Themen > Agrarwirtschaft > Checklisten

## Checklisten zur Gefährdungsanalyse

---

Nach einer Sensibilisierung für die Gefährdungen im Fachbereich ist es Ziel des Arbeitsschutzgesetzes, Gefährdungsanalysen durchzuführen.

Richten Sie dabei Ihren Blick auf die wirklichen schulischen Verhältnisse und die dort möglichen Gefährdungen und Belastungen.

Aus dem AUG-Checklistenkatalog schlagen wir mindestens nachfolgende Checklisten zur Gefährdungsanalyse in den Werkstätten bzw. Labors der Agrarwirtschaft vor:

- A01 Agrartechnik allgemein
- A02 Agrartechnik Labor
- A03 Agrartechnik Gewächshaus
- A04 Agrartechnik Schulgarten/Versuchsfelder
- A05 Agrartechnik Beschichtungsarbeiten

aus dem Bereich Holztechnik die Checklisten

- Holz heben und tragen
- Holz Handmaschinen
- Holz Bankraum
- Holz Maschinenraum
- Holz Lacklager

sowie aus dem Bereich Metalltechnik die Checklisten

- Metall allgemein
- Metall Werkbankarbeiten
- Metall Bohrmaschinen
- Metall Hebelschere
- Metall Schwenk-Biegemaschine
- Metall Schweißen elt.
- Metall Schutzgasschweißen
- Metall Gasschmelzschweißen
- Metall Schleifbock
- Metall Flächenschleifmaschine
- Metall Kreissäge
- Metall Drehmaschine
- Metall Blecharbeiten
- Metall Fräsmaschine

Sie ist dann Grundlage für das weitere Vorgehen nach dem Arbeitsschutzgesetz.

Siehe hierzu auch: Gefährdungsbeurteilungen dieser Website!

Bleiben Gefährdungen oder offene Fragen, können weitere Checklisten aus anderen Bereichen verwendet werden:

z.B. Erste Hilfe oder psychosoziale Belastungen

## Artikel-Informationen

---

11.05.2016

**Kurzlink:**

[www.aug-nds.de/?id=566](http://www.aug-nds.de/?id=566)

