




- www.arbeitsschutz-schulen-nds.de - Berufsbezogene Themen - Agrarwirtschaft - Gefährdungen -
Metallwerkstatt - Maschinen und Geräte

Maschinen und Geräte in der Metallwerkstatt

	<p>Gefährdungen durch Arbeiten in der Metallwerkstatt können entstehen, wenn</p> <ul style="list-style-type: none">• Unterweisungen nicht durchgeführt und dokumentiert sind,
	<ul style="list-style-type: none">• Doppelschleifer defekt sind, (Sicherheitscheibe)
	<ul style="list-style-type: none">• Drehbänke defekt sind,
	<ul style="list-style-type: none">• der Schweißarbeitsplatz nicht ordnungsgemäß ausgestattet ist,
	<ul style="list-style-type: none">• eine Schweißabsaugung nicht vorhanden ist oder nicht funktioniert,

	<ul style="list-style-type: none"> • Notausschalter nicht vorhanden sind oder nicht funktionieren,
	<ul style="list-style-type: none"> • keine Feuerlöscheinrichtungen oder Erste Hilfe Kästen vorhanden sind,
	<ul style="list-style-type: none"> • keine Sicherheitsschuhe getragen werden.

Artikel-Informationen

02.09.2015

Kurzlink

www.aug-nds.de/?id=560

E-Mail an Redaktion