




- www.arbeitsschutz-schulen-nds.de - Berufsbezogene Themen - Drucktechnik - Gefährdungen und Maßnahmen

Gefährdungen in den Werkstätten der Drucktechnik



© Christoph Grützner

...auch wenn die Zahl der gefährlichen Maschinenunfälle geringer geworden ist:
Auch in modernen Druckwerkstätten gibt es Gefährdungen am Arbeitsbereich...

- vor dem Druck, (Bildschirmarbeitsplätze)
- während des Druckes, (Gefährdungen durch bewegliche Teile an Maschinen)
- nach dem Druck (Gefährdungen durch bewegliche Teile an Maschinen)

sowie allgemeine Gefährdungen durch

- den Einsatz von Chemikalien,
- beschädigte elektrische Leitungen und Anschlüsse,
- unsachgemäßen Umgang mit Messern.

Artikel-Informationen

19.09.2022

Kurzlink

www.aug-nds.de/?id=620

E-Mail an Redaktion