



- www.arbeitsschutz-schulen-nds.de - Berufsbezogene Themen - Elektrotechnik - Gefährdungen -
Elektrotechnisches Labor - Arbeiten mit Messgeräten

Gefährdungen durch Arbeiten mit Messgeräten



Gefährdungen durch Arbeiten mit Messgeräten können entstehen, wenn

- Messungen nicht nach [DIN](#) [VDE 0100-600](#) durchgeführt werden

Im Bild korrekt




- Anlagen ohne Sicherheitskennzeichnungen gemessen werden



- Oszilloskope ohne Trenntransformator betrieben werden



- Arbeitshöhen nicht ergonomisch eingestellt werden



- Messleitungen unsachgemäß verlängert werden
- Messgeräte einer unzulässigen Gebrauchskategorie verwendet werden (Spannungsfestigkeit)

Artikel-Informationen

15.10.2015

Kurzlink

www.aug-nds.de/?id=643

E-Mail an Redaktion