



- www.arbeitsschutz-schulen-nds.de - Berufsbezogene Themen - Agrarwirtschaft - Gefährdungen - Holzwerkstatt - Maschinen und Geräte

Gefährdungen durch Maschinen und Geräte in der Holzwerkstatt

	<p>Gefährdungen durch Arbeiten in der Holzwerkstatt können entstehen, wenn</p> <ul style="list-style-type: none">• Kreissägen defekt sind
	<ul style="list-style-type: none">• Bandsägen defekt sind
	<ul style="list-style-type: none">• Standbohrmaschinen defekt sind
	<ul style="list-style-type: none">• Bandschleifer defekt sind
	<ul style="list-style-type: none">• Staubabsaugungen nicht funktionieren• Staubabsaugungen oder Kompressoranlagen zu laut arbeiten

	<ul style="list-style-type: none"> • Notausschalter und Feuerlöscheinrichtungen nicht funktionieren
	<ul style="list-style-type: none"> • persönliche Schutzausrüstung nicht vorgehalten und benutzt wird
	<ul style="list-style-type: none"> • Unterweisungen nicht durchgeführt und dokumentiert sind.

Artikel-Informationen

03.02.2017

Kurzlink

www.aug-nds.de/?id=558

E-Mail an Redaktion